



Programme de restauration hydromorphologique de la Gisèle aval



Photo 1

Rupture digue-merlon après STMI (photo prise depuis la rive gauche)



Photo 2

Pont des Ajusts et seuil associé



Légende



Linéaire concerné par le programme de restauration



Numéro photographie



Programme de restauration hydromorphologique de la Gisèle aval



Photo 3

Amont zone d'activité de Font-Mourier, parking GIFI (photo prise depuis la rive gauche)



Photo 4

Zone d'activité de Font-Mourier, parking Carrefour (photo prise depuis la rive gauche)



Légende



Linéaire concerné par le programme de restauration



Numéro photographie



Programme de restauration hydromorphologique de la Gisclle aval



Photo 5

Aval zone d'activité de Font-Mourier, parking Bonobo (photo prise de la rive gauche)



Photo 6

Berges naturelles d'une parcelle en vignes (photo depuis la rive droite)



Légende



Linéaire concerné par le programme de restauration



Numéro photographie