


NOTE SYNTHETIQUE 2019/2020

Site: Dépôt de LA MOTTE



OMMAIRE

- Organisation et formations
- Identification des risques d'accidents majeurs
- Maîtrise des procédés, maîtrise d'exploitation
- Gestion des modifications-Travaux
- Gestion des situations d'urgence
- Gestion du retour d'expérience
- Contrôle du système de gestion de la sécurité



ORGANISATION ET FORMATION

● ORGANISATION

- > Le site présente un effectif de 2 personnes.
- > Pas de mouvements en 2019/2020


● FORMATION

- > **80%** des formations réglementaires et « objectif AZ » réalisées
- Principales formations dispensées entre les mois d'octobre 2019 et septembre 2020

Formations	Attendus	Nbre de collaborateurs formés
ESP	Appréhender les obligations réglementaires et les responsabilités des exploitants	2
SST (recyclage)	Connaître/se rappeler les gestes qui sauvent	2
ATEX	Encadre du personnel en zone ATEX	2
Gestion d'un sinistre	Connaître l'organisation d'un POI et l'articulation des fonctions constituant le poste de commandement exploitant	2
Risques professionnels	Savoir utiliser un défibrillateur & sensibilisation aux risques psychosociaux/gestes et postures	2

IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES DES ACCIDENTS MAJEURS

- Etude des Dangers/Analyse des risques
 - > EDD remise en 2015
 - > EDD actée en janvier 2017
 - > Réexamen de l'EDD transmis le 06/10/2020
- Commission de Suivi de Site
 - > Dernière CSS réalisée le 26/11/2019
- Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
 - > PPRT approuvé le 26 avril 2013
- Arrêtés Préfectoraux
 - > APC en date du 19/09/2018 pour le captage des eaux du réseau incendie
- Plan d'Opération Interne
 - > Le POI a été mis à jour en Février 2020



estion des modifications-Travaux

Travaux réalisés sur l'exercice 2019/20

TRAVAUX

Remplacement de la pompe GMPI N°2

Allongement des rampes d'arrosage poste gros porteur n°1 (44 tonnes)

estion des modifications-Travaux

Travaux prévus sur l'exercice 2020/2021

TRAVAUX

Remplacement du GMPI N°1 et de l'armoire de commande

estion des situations d'urgence

- Exercices Sécurité mensuels
 - > **14 exercices mensuels réalisés sur les thèmes suivants:**
 - 查 Secours à la victime au poste de déchargement
 - 查 Fuite non enflammée pomperie
 - 查 Fuite sur jauge magnétique gros porteur
 - 查 Sûreté-Suspicion d'intrusion
 - 查 RST Fuite non enflammé sur bride
 - 查 Fuite non enflammée sur bride
 - 查 Fuite non enflammée sur bras de chargement N°1
 - 查 Poste de déchargement : fuite sur bras de déchargement
 - 查 En dehors des heures d'ouverture, de nuit, le personnel d'astreinte est appelé sur site pour une perte d'électricité. A son arrivée l'astreinte constate un feu important dans le local électrique (TGBT).
 - 查 Poste de Chargement N° 2 : bras de chargement mal visé fuite non enflammée
 - 查 Poste Déchargement N°1 : malaise d'un chauffeur pp
 - 查 Pomperie fuite non enflammée sur bride tuyauterie déchargement
 - 查 Poste de déchargement : fuite sur bras de déchargement
 - 查 Fuite liquide non enflammée au niveau du trou d'homme d'un camion PP, puis fuite enflammée

● 1 Exercice POI interne sans la présence des services des secours réalisé le 25/08/2020 en heures ouvrées. Le thème est le suivant:

- > Fuite liquide non enflammée au niveau d'une bride de clapet anti-retour de la ligne de déchargement liquide 4"

Question des retours d'expérience

2 événements relevés sur l'exercice 2019-2020

Date	Equipements	Circonstances	Typologie
6/10/2019	GMPI	Défaut d'alimentation du GMPI N°1 lors du test mensuel du groupe pdt l'exercice mensuel sécurité Cause: diode de la carte électronique du GMPI N°1 à griller Action: Intervention du prestataire pour remplacer la carte – travaux réalisés sur le GMPI 1 en mars 2020 (Cf. Slide travaux)	Anomalie
1/07/2020	Bras de transfert	Légère fuite de propane liquide sur jonction bride à bride en 3" ligne de chargement PP Cause: Joint défectueux Action: Remplacement du joint défectueux par un neuf, remise en gaz, test d'étanchéité	Incident

Contrôle du SGS

- Audit interne
 - > Non réalisé suite à la situation sanitaire; audit reporté sur l'exercice prochain (Intégré au programme d'audit 2020/2021)
- Audit externe
 - > Réalisé par un prestataire extérieur du 28/09 au 15/10/2020

L'audit est réalisé sur l'ensemble du périmètre Centres et Dépôts Antargaz et STOGAZ. Les con-
généraux sont valables pour l'ensemble des sites, la vérification terrain se faisant par
échantillonnage.

- 3 Non-conformités détectées:
 - Gestion documentaire
 - Stockage des produits chimiques et gestion des FDS
 - Gestion des formations Règlementaires et Obligatoires

Inspection DREAL

- > 1 inspection DREAL réalisée le 22/11/2019 sur les thèmes (SGS/ MMRI/ Situations d'urgence)
- > Le rapport d'inspection fait état de 7 constats:
 - 2 écarts et 5 remarques
 - Réponses aux constats transmis à l'administration le 27/12/2019