Fiche synthétique de la situation hydrique des ressources stockées au 01/07/2025 (période de déstockage 1/07 au 31/10)

Légende couleur : 🟢 Evolution ou situation favorable, seuils non atteints, 🟡 Evolution incertaine ou situation critique, 🔴 Evolution ou situation défavorable, seuils atteints

Description générale de la situation :

Niveau de gravité sécheresse analysé	Indicateur		Ressource stockée									Cartes / Graphiques
			Serre-Ponçon			Sainte-Croix/Castillon			Saint-Cassien			
D	Cumul de pluie de sept à date en **mm** et rapport à la moyenne interannuelle en **%**		BV SP	Dépt 13	Dépt 84	Dépt 83	Dépt 04a	BV SCC	BV Montx	BV Bianç	BV Siagne	
			800-1100mm 110-130 % 🟢	500-600mm 100% 🟢	500-800 loc 1000 mm 80-100% 🟡	600-900 loc 1200 mm 90-120 % 🟢	600-900 mm 90-120 % 🟢	800-1100 mm 90-120 % 🟢	900-1100 mm 110% 🟢	1000-1100 mm 120% 🟢	1100-1400 mm 130% 🟢	
Vigilance en déstockage	Evènements > 10mm depuis sept en **unité u** et rapport à la moyenne interannuelle en u		33 (+5) 🟢	16 (-1) 🟡	24 (+2) 🟢	27 (+3) 🟢	26 (+0) 🟢	32 (+2) 🟢	32 (+5) 🟢			
	Réseau ONDE OFB		🟢	🟡	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢			
	1-Très bas **2**-Bas **3**- Mod bas **4**- Moyen **5**- Mod haut **6**- Haut **7**- Très haut	Indice piézo standard	BV SP		BVI		BV Cast		BV SC		BV S Cassien	BV Siagne
			5 🟢		**4** 🟡		**4** 🟢		**3** 🟡		**5** 🟢	**5** 🟢
		Indice d'humidité sols	Dépt 84		Dept 13		Dépt 83		Dépt 04a		Dépt 83	Dépt 06
			4 🟢		**4** 🟢		**3-4** 🟡		**2-4** 🟡		**3-4** 🟡	**3-4** 🟡
	Débit entrant dans les retenues en **m3/s** (rapport à la moy en **%)** et taux de remplissage		88 m3/s (56%) 🟡 Remplissage 98 % 🟢			4.4 m3/s (38%) 🟡 Remplissage Ste Croix 96 % 🟢			1 m3/s (63 %) 🟡 Remplissage 96 % 🟢			
	Décision précédente		Pas de gravité sécheresse			Pas de gravité sécheresse			Pas de gravité sécheresse			
	Nouvelle proposition		**Proposition au CREI de : « Pas de gravité sécheresse »**			**Proposition au CREI de : « Pas de gravité sécheresse »**			**Proposition au CREI de : « Pas de gravité sécheresse »**			

Carte région anomalie cumul pluie septembre 2024 au 1 juillet 2025