

CSS Société DEULEP



1 – DEULEP

DEULEP

Distilleries, Entrepôts et Usines Languedoc et Provence

Filiale du groupe Cristal Union



Les sites de DEULEP

3 sites :

- Saint Gilles (Gard)
- Carcès (Var)
- Port Saint Louis



5 activités :

- ⇒ Déshydratation
- ⇒ Rectification
- ⇒ Stockage
- ⇒ Dénaturation
- ⇒ Conditionnement

Effectifs

46 personnes
reparties sur les 3
sites

Port Saint Louis (13)



- Stockage : 600 000 hl
- Appontement maritime



Caractéristiques des produits

Ethanol - Alcool

- ❖ Liquide incolore et volatil, avec une odeur caractéristique
- ❖ **Liquide et gaz très facilement inflammable**
- ❖ Irritant pour la peau
- ❖ Très irritant pour les yeux
- ❖ Inhalation : peut provoquer des maux de tête



DE SEVESO SEUIL HAUT À SEVESO SEUIL BAS

▮ ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

▮ OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES :

- Etude de danger / Analyse des risques
- Mise en place de moyens de prévention et de protection
- POI (Plan d'Organisation Interne)
- Communication et prise en compte du voisinage

DEULEP PSL → SEVESO SEUIL BAS pour les capacités de stockage de liquide inflammable

<u>Activité classée</u>	<u>Capacité totale</u>	<u>N° rubrique</u>	<u>Régime</u>
Stockage de liquides inflammables	40 000 tonnes	1432	Autorisation avec Servitude
Stockage d'alcool de bouche	7 500 m ³	2255	Autorisation
Chargement – déchargement par citernes camions et bateaux	5 postes route 1 poste bateau	1434	Autorisation

En application des articles R 511-10 et R 511-11 du code de l'environnement, le site de Port St Louis du Rhône est passé ICPE sous autorisation avec **statut SEVESO seuil bas en 2016**

Nouvelle rubrique	Désignation
4331	Liquides inflammable de catégorie 2 ou 3 à l'exclusion de la rubrique 4330

Risque sûreté

RISQUES : actes de malveillance, agressions et perte de produits

- Vidéosurveillance sur l'appontement maritime
- Vérification de l'intégrité de nos limites de propriété lors de rondes.
- Gardiennage hors heures ouvrées
- Contrôle d'accès :
 - Barrière entrée du site
 - Enregistrement et vérification identité par le chef de dépôt
 - Remise sur signature d'une fiche accueil visiteur qui reprend l'ensemble des règles et consignes du site
 - Planning prévu à l'avance

Gestion de la sécurité



MESURES ORGANISATIONNELLES

Politique de prévention des accidents majeurs

↪ **Engagement** de la direction pour la sécurité et l'environnement

Système de Gestion de la sécurité et de l'environnement

↪ **Management** de la sécurité

↪ Certification **ISO 14001**

↪ **Implication** de l'ensemble des salariés

Plan de Formation:

↪ **Formations** (électrique, ADR, chimique, ESI...)

↪ **Habilitations** (électrique, sûreté...)

↪ **Sensibilisations** (causeries, affichage...)

↪ Démarche **comportementale sécuritaire**



Moyens mis en place :

Incendie	Explosion	Toxicité
Plan de prévention – Permis de feu – Permis de pénétrer		
Kit anti épandage (absorbant, boudin) + Rétentions réservoirs et poste chargement		
Vannes pieds de bacs actionnables à distance et sécurité feu		
Détecteur gaz mobile et fixe/ feux flash/alarmes	Vannes d'isolement sur le réseau pluvial et rétentions	
Mise à la terre - Equipements ATEX	Mesure débit nul	
Soupapes de sécurité- Events surpression	Alarmes de niveau sur réservoirs	
Maintenance préventive et suivi de chantier		
Formations Qualité Sécurité Environnement et Equipier Seconde Intervention		
Des procédures opérationnelles et un plan de formation		

Situations d'Urgence



➤ POI : Plan d'Opération Interne

- ▮ Gestion d'un éventuel sinistre : Incendie bac, incendie parc, incendie citerne, explosion, etc.
- ▮ Minimiser les conséquences d'un sinistre

▮ Eviter le sur-accident

▮ TESTÉ ET REVU RÉGULIÈREMENT :

- ▮ Tester la mise en œuvre du POI,
- ▮ Améliorer le POI par le retour d'expérience



OBJECTIF : 2 exercices minimum
tous les ans

➤ GESTION DES RETOURS D'EXPERIENCE ET AUDITS

Bilan des actions sécurité 2016/2017

Plan d'Opération Interne :

Scenarios testés:

- **01/06/2016 : Fuite sur une citerne au poste de chargement, entraînant la chute du chauffeur de l'échelle arrière. Evolution avec départ de feu au niveau de la piste du poste de chargement. Nouvelle évolution avec débordement de l'incendie dans le caniveau rétention, formation chef poste de commandement remplaçant.**
=> Piste amélioration documentaire et support visuel de la cellule déportée.
- **10/01/2017 : Incendie cuvette de bac, suite à une fuite importante. Un canon fixe en panne.**
=> Optimiser la communication.

→ Prochaine dates exercices POI :

→ 21/09/2017

→ 1^{er} trimestre 2018

Faits marquants 2016

- 0 accident ou incident industriel
- 0 mise en demeure administrative

Bilan Environnemental 2016

Bilan émission dans l'air:

Mesure Composés Organiques Volatils: 17,177 T (6,269 T eq C) éthanol en 2016 conforme à notre arrêté préfectoral.

Déclaration annuelle sur GERP (Déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets).

Bilan émission dans l'eau:

Mesures piézomètres : analyses conformes sur tous les piézomètres

Certification ISO 14001 renouvelée en décembre 2016



Projets d'amélioration de la sécurité

Maintenance / travaux neufs 2017-2018 :

- Sécurisation des accès en hauteur: 6,5k€
- Travaux d'optimisation rétention poste de chargement : 47k€
- Travaux d'optimisation pomperie incendie : 28,4k€
- Optimisation voirie : 20k€
- Optimisation appontement : 25k€
- Matériel sécurité et incendie divers : 54k€