



Localisation des prises de vue



Photo 1 : Chemin de Roumagoua en amont



Photo 2 : Chemin de Roumagoua en aval



Photo 3 : Friche haute dans la partie nord du terrain



Photo 4 : La pinède existante (au centre) et l'Espace Boisé Classé en restanque (à droite)



Photo 5 : Zone de circulation et stationnement actuelle





Photo 6 : Restanque existante convertée



Photo 7 : La partie nord de l'EBC en restanque



Photo 8 : La partie sud de l'EBC en restanque



Plan des abords (photographie aérienne de 2009)