

Annexe 2




Figure 1 : Plan de situation des travaux projetés - Issu de l'étude RTM (2016).




Figure 2 : Emplacement des travaux projetés. Source : géoportail.

Annexe 3



Figure 3 : Emplacement des travaux projetés (vue aérienne de 2015). Source : géoportail.



Figure 4 : Emplacement des travaux projetés (vue aérienne de 2015), vue en détail. Source : géoportail.

Annexe 4




Figure 5 : Linéaire impacté par le curage - Issu de l'étude d'avant-projet de RTM (2016).



Figure 6 : Linéaire impacté par la coupe sélective de la végétation - Issu de l'étude d'avant-projet de RTM (2016).