



1- Buse Ø800



2 - Canal béton enherbé



4 - Fossé obstrué par végétation et ronces



3 - Fossé en terre enherbé

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS PRÉALABLE À LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CIBERS (E3)	
<b>PHOTOGRAPHIES DU PAS DE          REDON</b>	
Dossier n° : 17ME05444 Version : 1.0 Etabli par : SH	Echelle : Onéologique Date : 06/02/2017
Client : TRIGNAT RESIDENCE	





5 et 6 - Buse Ø400 et fossé enherbé



7 - absence de confection, cours d'eau dévié en amont, fossé qui s'efface progressivement à l'angle Nord-Est du site



8 - Buse Ø400 et cadre / ruisseau Pas de Redon

DEMANDE D'AVANCEMENT DU CAS PAS DE REDON A LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CLIENTS (03)		Client : TRIGNAT RESIDENCE
<b>PHOTOGRAPHIES DU PAS DE          REDON</b>		
Dossier n° : 17ME03044 Version : 1.0 Echéance : 31/03/2017	Echéance : 03/04/2017 Date : 06/02/2017	 <b>ABO</b> ENVIRONNEMENT





Images ©2017 Google, Données cartographiques ©2017 Google Conditions

DEMANDE D'EXAMEN ET/OU D'AVIS PRÉLIMINAIRE À LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CLIENTS (03)		Client : TRIGNAT RESIDENCE	
PHOTOGRAPHIES DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE D'ETUDE (Fond : vue aérienne, GOOGLE MAP 2017)			
Dossier n° : 17MEED0446 Version : 1.0 Échelle : Graphique Date : 06/03/2017			

Les photographies présentées en pages suivantes sont datées du 07/03/17.





Vue 1 : Parking



Placette

Vue 2 : Placette et logements collectifs



Vue 3 : Chemin piéton et logements collectifs



Vue 4 : Logements collectifs

SERVICE D'ENVIRONNEMENT CAS PRÉALABLE À LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CIERS/CS		Client : TRIGNAT RESIDENCE
<b>PHOTOGRAPHIES DE          L'ENVIRONNEMENT DU SITE D'ÉTUDE</b>		
Dossier n° : 17ME0044a Version : 1.0 Rédigé par : SH	Echelle : Graphique Date : 06/03/2017	






Vue 5 : Maisons individuelles



Vue 6 : Logements collectifs



Vue 7 : Rond-Point



Vue 8 : Espaces en friche

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE A LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CIERS/CEB		Client : TRIGNAT RESIDENCE
<b>PHOTOGRAPHIES DE          L'ENVIRONNEMENT DU SITE D'ETUDE</b>		
Dossier n° : 17ME00444 Version : 1.0 Rédacteur : GH	Echelle : Graphique Date : 06/02/2017	





**Vue 9 : Espaces en friches**

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE A LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CHERCH (B)		Client : TRIGNAT RESIDENCE	
<b>PHOTOGRAPHIES DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE D'ETUDE</b>			
Dossier n° : 17MEERXAA	Echelle : Graphique		
Version : 1.0	Date : 06/02/2017		
Établir par : SA			