



DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE A LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CLUIERS (69)		Client : TRIGNAT RESIDENCE	
PLAN DE LOCALISATION (Fond : vue aérienne, Géoportail 2017)		Dossier n° : YME0244u Version : 1.0 Echelle : Graphique Date : 02/02/2017	



DEMARCHE D'AMENAGEMENT PAR CAS PARTICULIER A LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE - COERS 030	
Client : TRIGNAT RESIDENCE	
PHOTOGRAPHIES DU SITE D'ETUDE (Fond : vue aérienne, GOOGLE MAP 2017)	
Dossier n° : 17ME0504A9	Echelle : Graphique
Version : 1.0	Date : 05/03/2017
Elab. par : SH	

Les photographies présentées en pages suivantes sont datées du 07/03/17.



Vue 1 : Espaces en friche – Vue du Sud-Ouest




Vue 2 : Espaces en friche / Ruine – Vue du Nord



Vue 3 : Espaces en friche – Vue du Nord-Est



Vue 4 : Espaces en friche – Vue de l'angle Nord-Est


<small>DEPARTEMENTAL AU CAS PAR CAS PRÉALABLE À LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - SUPPLÉMENTAIRE</small>		<small>Client : TRIGNAT RESIDENCE</small>
PHOTOGRAPHIES DU SITE D'ETUDE		
<small>Dossier n° : 17MEED064a Version : 1.0 Établi par : SH</small>	<small>Étude : Cartographie Date : 06/02/2017</small>	




Vue 5: Espaces en friche/ruine – Vue du Sud




Vue 6: Vue de l'angle Sud-Est, chemin bordant le site



Vue 7: Vue de l'angle Nord-Ouest, parking existant

DEMANDE D'ACCÈS AU CAS PAR CAS PRÉALABLE À LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – OUEST 63		Client : TRIGNAT RESIDENCE
PHOTOGRAPHIES DU SITE D'ETUDE		
Dossier n° : 17ME034Aa Version : 1.0 Emission : SH	Etude : Christophe Date : 06/02/2017	 ARO ENVIRONNEMENT










Connection du cours d'eau vers le réseau EP sous la voie

Cours d'eau dévié vers le réseau d'eaux pluviales en amont



Absence de connections

Réseau EP Ø800

Site d'étude

-  Ruisseau de Pas de Redon selon l'IGN
-  Canal béton rectangulaire (0,5 m x 1,0 m)
-  Fossé en terre enherbé
-  Fossé en terre totalement obstrué par de la végétation/ronces
-  Bassin de rétention enterré
-  Sens des écoulements
-  Réseau EP

Les photographies présentées en pages suivantes sont datées du 07/03/17.

DEMANDE D'EXAMEN DU CAS PARTICULIER EN vue de LA REALISATION D'UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (EVE) (2017)		 Client : TRIGNAT RESIDENCE
COURS D'EAU (Fond : vue aérienne, GOOGLE MAP 2017)		
Dossier n° : 17ME00044	Echelle : Graphique	 ENVIRONNEMENT
Version : 1.0	Date : 06/02/2017	



1- Buse Ø800



2 - Canal béton enherbé



4 - Fossé obstrué par végétation et ronces



3 - Fossé en terre enherbé

DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS PRÉALABLE À LA RÉALISATION D'UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - CHERBOURG	
PHOTOGRAPHIES DU PAS DE REDON	
Dossier n° : 17ME05444 Version : 1.0 Embaureur : SH	Echelle : Graphique Date : 06/02/2017
Client : TRIGNAT RESIDENCE	