

ANNEXE 3 : Vues photographiques



Plan de localisation des prises de vue
(Fond de plan : Géoportail)



Prise de vue 1
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)



Prise de vue 4
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)

Le site de projet dispose de deux accès donnant sur deux routes différentes :

- La RD12 pour l'accès ouest (prise de vue 1),
- L'Allée de la Fargoulette pour l'accès nord (prise de vue 4).

Ces deux accès sont sécurisés par un portail. Un mur et des clôtures ceinturent l'ensemble du site.

Certains bâtiments désaffectés sont visibles depuis ces deux points de vue.




Prise de vue 2

(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)

Le centre hospitalier Henri Guerin est limitrophe au site, de l'autre côté de la RD12.

Pour rappel, le site, comprenant un ancien sanatorium, est une ancienne annexe de cet hôpital.

Un abri de bus est situé juste à l'entrée du centre hospitalier.




Prise de vue 5

(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)

Le site se localise à l'intersection entre la RD12 et la RD14.

Des alignements d'arbres sont visibles le long de la RD12



Prise de vue 6
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)

Au sein du site, des alignements d'arbres sont visibles depuis la RD14.



Prise de vue 8
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)



Prise de vue 7
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)



Prise de vue 3
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)



Prise de vue 9
(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)

Au sein du site, de nombreux alignements d'arbres (platanes) sont visibles, de même que des arbres isolés, des individus remarquables, ainsi que de nombreux arbustes et buissons. Le bâtiment principal (ancien sanatorium) s'insère au bout d'une allée bordée d'arbres.



Prise de vue 10

(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)



Prise de vue 11

(Source : BLG Environnement, 04/02/2019)

L'ensemble des bâtiments présents sur le site sont dégradés (graffitis, vitres brisées, dégâts divers et variés).