

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012.

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

- **Localisation du ou des bâtiments**

Désignation du ou des lots de copropriété : **Bâtiment**

Adresse : **CMA CGM**

4 quai D'ARENC

13002 MARSEILLE - 2EME

Nombre de Pièces :

Numéro de Lot :

Référence Cadastre : **NC**

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court terme.

Descriptif du bien :

Encombrement constaté : **Néant**

Situation du lot ou des lots de copropriété

Etage :

Bâtiment :

Porte :

Escalier :

Mitoyenneté : **OUI** Bâti : **OUI**

Document(s) joint(s) : **Néant**

B DESIGNATION DU CLIENT

- Désignation du client

Nom / Prénom : **CMA CGM**

Qualité :

Adresse : **4 QUAI D'ARENC**

13002 MARSEILLE - 2EME

- Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom :

Qualité :

Adresse :

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : **Aucun**

C DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

- Identité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prénom : **RESTIVO Patrick**

Raison sociale et nom de l'entreprise :

SA SOCOTEC FRANCE

Adresse : **Avenue des Mimosas-Valescure 83700 SAINT-RAPHAËL**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : **SOCOTEC CERTIFICATION,**

Numéro de Certification de qualification : **DTI 1601/003**

Date d'obtention : **15/03/2016**

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA**

N° de contrat d'assurance : **37503519275087**

Date de validité du contrat d'assurance : **31/12/2018**

D IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
1er SS		
Chaufferie	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plaques fibreuses Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
SAS Chaufferie	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
Hall	Mur - Plâtre Tissu	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Archives	Mur - Plâtre Tissu	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
Local technique n°1	Mur - Ciment	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
Local technique n°2	Mur - Ciment	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
CTA	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Plaques fibreuses Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
Circulation caves	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
Cave 1	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 2	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 3	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 4	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 5	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 6	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Cave 8	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 9	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
Cave 10	Mur - Ciment Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Béton Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton	Absence d'indice.
WC CMA	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
WC la Méridionale	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
RDC		
Cage d'escalier n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Cage d'escalier n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Hall d'entrée	Mur - Plâtre Marbre	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Marbre	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
Loge	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
Coffe schop	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Cuisine coffe schop	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
Entrée shiatsu	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Salle shiatsu	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Salle d'eau shiatsu	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
WC shiatsu	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
La Méridionale boutique	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Bois	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Bois	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
La Méridionale bureau	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - PVC	Absence d'indice.
1er		
WC ouest n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone ouest n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone est n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°1	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
2ème		
WC ouest n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bureau zone ouest n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone est n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°2	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
3ème		
WC ouest n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bureau zone	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
ouest n°3	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone est n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°3	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
4ème		
WC ouest n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bureau zone ouest n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone est n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°4	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
5ème		
WC ouest n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bureau zone ouest n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone est n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°5	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
6ème		
WC ouest n°6	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°6	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bureau zone ouest n°6	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - PVC	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
Bureau zone est n°6	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - PVC	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°6	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
7ème		
WC ouest n°7	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
WC est n°7	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Mur - Plâtre Faïence	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - Plâtre Carrelage	Absence d'indice.
Bureau zone ouest n°7	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - PVC	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plinthes - PVC	Absence d'indice.

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du Diagnostic d'Infestation (3) *
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
Bureau zone est n°7	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Moquette	Absence d'indice.
	Fenêtre - Métal Peinture	Absence d'indice.
	Plinthes - PVC	Absence d'indice.
Palier ascenseur n°7	Mur - Plâtre Peinture	Absence d'indice.
	Porte Dormant et ouvrant intérieurs - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Porte Embrasure - Bois Peinture	Absence d'indice.
	Plafond - Panneaux de faux-plafond Peinture	Absence d'indice.
	Plancher - Béton Carrelage	Absence d'indice.

LEGENDE	
(1)	Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2)	Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(3)	Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature
*	Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

E	IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION
	Caves 7/11/12. Absence de clés.

F	IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

G MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.

Examen des produits celluloseux non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non celluloseux rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

H CONSTATATIONS DIVERSES

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

NOTE

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au **24/11/2018**.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE

Signature de l'opérateur



Référence : **1804171R0000153 T**

Fait à : **SAINT-RAPHAËL** le : **25/05/2018**

Visite effectuée le : **15/05/2018**

Durée de la visite :

Nom du responsable : **MESLET GUY**

Opérateur : Nom : **RESTIVO**

Prénom : **Patrick**

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

