

RESEAU PIERREFEU-DU-VAR

DOSSIER D'EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE A LA
REALISATION EVENTUELLE D'UNE EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE



ANNEXE 3

PHOTOS DES MILIEUX TRAVERSES



Exemple de tournière de vigne accueillant la canalisation (majorité du linéaire posé) :



Exemple de chemin accueillant la canalisation :



Exemple d'un fossé habitat de l'Agrion de mercure et de la Diane traversé
(en emprise réduite et hors printemps – été) :



Traversée du Meige Pan via le tablier du pont :



Ripisylve du vallon de la maurine (peupleraie riveraine) accueillant notamment le Rollier d'Europe,
traversé par forage dirigé hors printemps :



Traversée du Merlançon en tranchée ouverte via une trouée (pas de coupe d'arbre) :



Arbre potentiellement gîte de chiroptère contourné :



Exemple de pose dans la tournière de vignes aux abords du massif abritant des tortues d'Hermann d'après la bibliographie (respect strict des emprises travaux et travaux en hiver) :

