



Coupe géotechnique simplifiée :

Remblais et dépôts superficiels
Formations argileuses à passées caillouteuses

SOL - ESSAIS

MOUCINS (06)

AVENUE DE TOURNAMY - LOT N°1
ENSEMBLE IMMOBLIER

PROFIL LONGITUDINAL
N° : 49574

Le 24 mai 2018 - Echelle : 1/400

AD