



Coupe géotechnique simplifiée :



Remblais et dépôts superficiels

Formations argileuses à passées caillouteuses

SOL - ESSAIS

MOLGINS (06)

**AVENUE DE TOURNAMY - LOT N°1
ENSEMBLE IMMOBILIER**

PROFIL TRANSVERSAL

N° : 49574

Le 24 mai 2018

AD

Echelle : 1/300