

Localisation	Exploitant	Caractérisation des pollutions	Nature des travaux en cours	Commentaires
Alpes de Haute-Provence				
Château Arnoux St Auban	ARKEMA	Solvants Chlorés	Extraction par barrière hydraulique et destruction par incinération	Permet de remédier à la pollution historique qui affecte le site de St Auban
Valernes	SANOFI	Ancienne décharge de déchets dangereux liquides	Procédé de venting du sol et de stripping des eaux	Installations de dépollution arrêtées. Instruction en cours des restrictions d'usage
Manosque	GEOSEL	Fuite d'hydrocarbure (naphta)	Extraction diphasique ou injection d'air	Pollution consécutive à l'accident du 1er mai 2010. Traitement terminé en 2013.
Alpes Maritimes				
Villeneuve Loubet	KONI France	Résidus de dégraisage et de traitement de surface (COHV, chrome)	Atténuation naturelle renforcée par l'injection de nutriments	Travaux consécutifs à la cessation d'activité terminés en 2013. Récolement en cours.
Vaucluse				
Avignon Montfavet	Nitard	Résidus de fabrication d'engrais (Nitrates et sulfates)	Boucle hydraulique, traitement biologique	Travaux terminés. L'exploitant doit déposer un dossier d'instauration de restrictions d'usage.
Le Pontet	EPP site «Rhône»	Hydrocarbures	Bioterre	Travaux en cours
Malaucène	Malaucène Industrie	Trichloréthylène	Traitement par extraction multi-phase et venting	Travaux en cours, financés au moyen d'une consignation réalisée avant la liquidation judiciaire de l'exploitant
Sorgues	EURENCO	Résidus d'herbicides	Barrière hydraulique en fonctionnement	La barrière hydraulique a pour rôle la protection - des captages d'eau de consommation humaine

Localisation	Exploitant	Caractérisation des pollutions	Nature des travaux en cours	Commentaires
Bouches-du-Rhône				
Berre Rognac	CPB – LBI ex Shell chimie	Résidus pétrochimiques	Écrémage des phases pures flottantes par ligne de puits	Barrière hydraulique destinée à limiter la migration des hydrocarbures vers l'étang
Marseille l'Estaque	RETIA	Résidus de l'ensemble industriel de l'Estaque (As, Pb)	Excavation jusqu'à la roche des sols puis entreposage dans un confinement spécifique	Opération de grande ampleur en cours de finalisation. Le récolement des travaux est prévu en 2014
Marseille vallée de l'Huveaune	SBM formulation ex Provalis	Phytosanitaires	Excavation et venting Dossier de restrictions d'usage en cours d'instruction	Travaux de grande ampleur terminés en 2011. La surveillance doit être poursuivie pendant deux ans.
Miramas	AREVA ex COGEMA	Mercuré	Désorption thermique par unité spécifique.	L'unité de désorption est fonctionnelle.
Port de Bouc	Azur Chimie en liquidation ex Albemarle	Composés organo halogénés volatils (COHV) fongicides bromés	Mise en sécurité , évacuation de déchets dangereux	Travaux réalisés par un mandataire liquidateur, après mobilisation des garanties financières. Des restrictions d'usages ont été proposées par l'inspection des installations classées
Rognac	Cabot	Hydrocarbure lourd résidu de fabrication de noir de carbone	Évacuation des terres souillées	La dépollution du site est terminée. Un récolement des travaux a été partiellement réalisé.
St Martin de Crau lieu dit Entressen	Communauté urbaine de Marseille	Produits solubles issus de la lixiviation des déchets	Réhabilitation en fin d'activité	Travaux déterminés par arrêté préfectoral et terminés en 2013.
St Martin de Crau	SIMT en liquidation	Déchets pyrotechniques	Tri des déchets et évacuation des résidus pyrotechniques actifs	Destruction d'engins par le service de déminage, étude d'une opération de grande ampleur avec l'ADEME