

Annexe 3 - Photos Plage de la Gorguette et canalisation

Plage dans le paysage lointain.



Photo 1: Plage de la Gorguette en juillet 2014



Photo 2: Vue sur la canalisation découverte suite houle hivernale (2016)

Plage dans son environnement proche



3 Protection endommagée depuis le regard n°3 (2016)



Photo 4: Tronçon entre regard 4 et 3 (2016)